

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания профсоюзного
комитета работников
от 26.10.2020 № 27



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении
малярных работ
№ 14**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. К самостоятельному выполнению малярных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказания к выполнению данного вида работ, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

2. Работник обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях колледжа;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, инструктажи по охране труда;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории колледжа;

немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными обязанностями;

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя;

знать и соблюдать правила личной гигиены;

соблюдать правила электробезопасности;

выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем работ.

3. Не допускается нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения на рабочем месте.

4. Запрещается курение на всей территории и в помещениях колледжа.

5. Работающий должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при выполнении малярных работ, являются:

краски, растворители и другие агрессивные вещества и жидкости;

оборудование, инструмент и приспособления;

падение с высоты.

6. Работник в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты обеспечивается:

№ п/п	Наименование средств индивидуальной защиты	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам	Срок носки в месяцах
1	Костюм х/б	ЗМи	12
2	Ботинки кожаные	Ми	12
3	Рукавицы х/б с накладками	Ми	До износа
4	Очки защитные	ЗП	До износа
5	Головной убор (берет, шлем и т.д.)	Ми	12
<i>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</i>			
6	Куртка х/б на утепляющей прокладке	Тн	36
7	Брюки х/б на утепляющей прокладке	Тн	36
8	Сапоги кирзовье утеплённые	Тн20	24
<i>При выполнении работ с вредно действующими красками дополнительно:</i>			
9	Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного	ЗМи	12
10	Перчатки резиновые	Вн	До износа
11	Противогаз	Вн	До износа
<i>При выполнении работ на высоте дополнительно:</i>			
12	Пояс предохранительный		Дежурный
<i>При выполнении работ с пульверизатором дополнительно:</i>			
13	Респиратор		До износа

7. Выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь их использовать.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работающий должен надеть средства индивидуальной защиты.

9. Подготовить и осмотреть свое рабочее место и подходы к нему, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов, при необходимости очистить их от мусора и остатков строительных материалов,

10. Проветрить помещение во избежание отравления и образования взрывоопасных концентраций газовых смесей.

11. Проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений, инструмента. Убедиться в исправности лестниц, лесов, подмостей.

12. Инструмент на рабочем месте располагают так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения.

13. При работе на высоте 1,3 м и более с не огражденной площадки необходимо пользоваться предохранительным поясом.

14. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ необходимо убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения.

15. Работники не должны приступать к выполнению работ при:

неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты, оборудования, инструмента и механизмов;

недостаточной освещенности и загромождении рабочих мест и подходов к ним;

нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений, средств подмашивания.

16. Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть устраниены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны сообщить о них руководителю работ.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

17. Во время работы при зачистке прошпаклеванных поверхностей с помощью кусков пемзы или наждачной бумаги следует зажимать бумагу в специальном приспособлении, имеющем рукоятку, удобную для удержания в руках.

18. При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью скребка, пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и механизированной окраске следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респиратором.

19. Малярные работы внутри помещений, начиная с высоты 1,3 м от перекрытия или уровня земли, выполнять только сочно установленных инвентарных подмостей, имеющих ограждение.

20. Приставными лестницами пользоваться лишь при небольшой окраске на высоте не более 5 м от рабочего настила или пола. При этом упор лестниц на переплеты оконных рам недопустимо.

21. В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением огня или вызывающие искрообразование, использование светильников, выполненных не во взрывобезопасном исполнении. Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении.

22. Применять лакокрасочные материалы для работы только в таре, имеющей бирку (ярлык) с точным наименованием содержимого.

23. Тару со взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и тому подобным) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.

24. Проявлять особую осторожность при работе с нитрокрасками, так как они легко воспламеняются, а пары их растворителей, смешиваясь с воздухом, образуют взрывчатые смеси.

25. Применять для окраски эмали, краски и другие материалы, содержащие свинцовые соединения, только в исключительных случаях, когда их замена менее токсичными материалами невозможна по техническим причинам.

26. Лакокрасочные материалы, в состав которых входят дихлорэтан и метanol, разрешается применять только при окраске кистью.

27. Внутренние малярные работы с применением составов, выделяющих вредные пары, производить при открытых окнах. При применении нитрокрасок осуществлять сквозное проветривание. Рассчитывать работу следует так, чтобы время нахождения работников в свежеокрашенном масляными и нитрокрасками помещении было не более 4 часов.

28. Во избежание загрязнения пола и оборудования лакокрасочными материалами переливать их с одной тары в другую на металлических поддонах с бортами не ниже 50 мм.

29. Разлитые на пол краски и растворители немедленно убрать с использованием песка или опилок.

30. При окраске нагретых поверхностей (труб отопления и другого) необходимо обеспечить сквозную или принудительную вентиляцию.

31. При производстве малярных работ необходимо выполнять следующие требования:

приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты;

запрещается применять краски, растворители, разбавители или клей неизвестного состава;

приготавливать раствор соляной кислоты следует вливанием тонкой струи кислоты в сосуд с водой;

при очистке поверхностей химическим способом (раствор кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель с длинной ручкой;

периодически очищать средства подмачивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и другого).

32. Место, где пролита кислота, для ее нейтрализации засыпается кальцинированной содой или известью.

33. При работе со щелочами и кислотами следует пользоваться защитными очками.

34. При выполнении работ с применением пневматического инструмента работники обязаны:

убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки пистолета-распылителя, приспособления для шлифования прошпаклеванных поверхностей, соединительных шлангов и узлов крепления к инструменту);

проверить исправность манометра и наличие пломбы;

не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работы и их прикосновения к подвижным стальным канатам;

отогревать замерзшие шланги в теплом сухом помещении. Не допускается отогревать шланги паром;

отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизмов пневмоинструмента. Не допускается для прекращения подачи воздуха перегибать шланг или завязывать его узлом.

35. Обтирочный материал после использования складывать в металлические ящики с крышками и по окончании смены выносить из производственных помещений в специально отведенные для этой цели места. Не оставлять грязные обтирочные материалы на ночь.

36. В местах хранения красок и растворителей не пользоваться открытым огнем и не применять искрообразующее оборудование и приспособления.

37. Пользоваться для освещения внутри тары, в которой находятся (или находились) лакокрасочные материалы, переносным светильником напряжением не выше 42 В.

38. Пустую тару из-под лакокрасочных изделий хранить на специально отведенной для этой цели площадке.

39. Работающему запрещается:

применять открытый огонь или электроприводы в помещениях окраски и приготовления красок;

работать при неисправной или не включенной вентиляции;

работать без средств защиты;

применять этилированный бензин в качестве растворителя или для обезжикивания;

держать краски и растворитель в открытой таре.

40. Работающему следует немедленно прекратить работу и обратиться к врачу, если он почувствовал недомогание, головную боль и тошноту.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

41. Привести в порядок рабочее место.

42. Оборудование, рабочий инструмент и приспособления очистить и промыть с соблюдением мер предосторожности от остатков лакокрасочных материалов. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место.

43. Краску слить в бочки с крышками или другую тару и убрать в отведенное для хранения помещение.

44. Помещения, в которых производились малярные работы, проветривать не менее двух часов.

45. Снять спецодежду, вычислить ее убрать в отведенное для хранения место.

46. Сообщить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении работы.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

47. При возникновении аварийной ситуации работник должен прекратить работу и сообщить о случившемся руководителю работ.

48. При возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы следует прекратить, отключить инструмент от сети и доложить руководителю.

49. При возгорании лакокрасочных или других материалов необходимо работы приостановить, вынести из опасной зоны легковоспламеняющиеся материалы, отключить электроэнергию, вызвать МЧС по телефону 101 или 112 и приступить к тушению пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения до прибытия МЧС. Сообщить о случившемся руководителю работ.

50. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой доврачебной помощи, вызову при необходимости на место происшествия медицинских работников по тел. 103 или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий лабораторией

В.Н.Скробук

Заместитель директора по

хозяйственной работе

П.В.Санюк

Руководитель структурного подразделения